

TABUĽKA 7

Piliarske výrezy KLASIFIKÁCIA SUROVÉHO DREVA A JEHO ZATRIEDĎOVANIE DO KVALITATÍVNEJ TRIEDY III. - LISTNATÉ				
ÚČEL POUŽITIA		PILIARSKÉ VÝREZY	PILIARSKÉ VÝREZY	PILIARSKÉ VÝREZY
DREVINA		DB, BT, JS, AG, OV, OČ, CS, GJ, HR, BX	DB, BT, JS, AG, OV, OČ, CS, GJ, HR, BX	DB, BT, JS, AG, OV, OČ, CS, GJ, HR, BX
KVALITATÍVNA TRIEDA		III. A	III. B	III. C
CHARAKTERISTIKA		ZDRAVÉ SUROVÉ DREVO S OJEDINELÝMI CHYBAMI PRI CELKOVEJ DOBREJ KVALITE DREVA, ŠÍRKA ROČNÝCH RASTOVÝCH KRUIHOV BEZ OBMEDZENIA	SUROVÉ DREVO ŠTANDARDNEJ KVALITY, VRÁTANE DREVA ZO SUCHÁROV S VIACERÝMI CHYBAMI, PRI CELKOVEJ PRIEMERNEJ KVALITE	SUROVÉ DREVO BEŽNEJ KVALITY, AŽ MENEJ HODNOTNÉ, S DOVOLENÝMI CHYBAMI, VYUŽITIE V PILIARSKOM SPRACOVANÍ
ZNAKY SUROVÉHO DREVA				
HRČE	ZDRAVÉ	DO 5 cm 2 ks/bm	DO 10 cm 2 ks/bm	BEZ OBMEDZENIA VEĽKOSTI 4 ks/bm
	NEZDRAVÉ	DO 4 cm 1 ks/bm, HRČE (OČKA) DO 1 cm SA NEBERU DO ÚVAHY	DO 6 cm 1 ks/bm, HRČE (OČKA) DO 1 cm SA NEBERU DO ÚVAHY	DO 8 cm 2 ks/bm, PRI VÝREZOCH NAD 60 cm 1ks DO 15 cm NA VÝREZ
	ZARASTENÉ	1 ks/bm	2 ks/bm	BEZ OBMEDZENIA
TRHLINY	ODLUPČIVÉ	DOVOĽUJÚ SA DO 1/6 HRÚBKY ČELA	DOVOĽUJÚ SA DO 1/4 HRÚBKY ČELA	DOVOĽUJÚ SA DO 1/3 HRÚBKY ČELA
	DREŇOVÉ	DOVOĽUJÚ SA PRIAME A ZLOŽENÉ DO 1/4 HRÚBKY ČELA	DOVOĽUJÚ SA PRIAME A ZLOŽENÉ DO 1/3 HRÚBKY ČELA	BEZ OBMEDZENIA
	VÝSUŠNÉ	ČELNÉ BEZ OBMEDZENIA, BOČNÉ PRECHÁDZAJÚCE DO 1/5 HRÚBKY ČELA	ČELNÉ BEZ OBMEDZENIA, BOČNÉ PRECHÁDZAJÚCE DO 1/3 HRÚBKY ČELA	ČELNÉ BEZ OBMEDZENIA, BOČNÉ PRECHÁDZAJÚCE DO 1/2 HRÚBKY ČELA
	MRAZOVÉ	NEDOVOĽUJÚ SA	DOVOĽUJE SA JEDNA TRHLINA BEZ PRÍZNAKOV HNILOBY	BEZ OBMEDZENIA
ZNAKY RASTU	KRIVOSŤ	JEDNOSMERNÁ DO 3 cm/bm, VÝREZY NAD 6 m DO 4 cm/bm, VIACSMERNÁ SA NEDOVOĽUJE	JEDNOSMERNÁ DO 4 cm/bm, VÝREZY NAD 6 m DO 5 cm/bm, VIACSMERNÁ SA NEDOVOĽUJE	JEDNOSMERNÁ DO 5 cm/bm, VÝREZY NAD 6 m DO 6 cm/bm, VIACSMERNÁ SA DOVOĽUJE, AK JU MOŽNO ODSTRÁNIŤ NA DĺŽKE MIN. 3 m VÝREZU, KTORÝ SPLŇA PODMIENKY JEDNOSMERNEJ
	TOČITOSŤ VLÁKIEN	DO 2 cm/bm	DO 3 cm/bm	DO 6 cm/bm
	ZBIEHAVOSŤ	DOVOĽUJE SA	DOVOĽUJE SA	DOVOĽUJE SA
	EXCENTR. DREŇ	BEZ OBMEDZENIA	BEZ OBMEDZENIA	BEZ OBMEDZENIA
	REAKČNÉ DREVO	NEDOVOĽUJE SA	BEZ OBMEDZENIA	BEZ OBMEDZENIA
	OVÁLNOSŤ	BEZ OBMEDZENIA	BEZ OBMEDZENIA	BEZ OBMEDZENIA
ZNAKY SPÔSOB. HUBAMI	SFARBENIE	NEDOVOĽUJE SA	JADRA SA NEDOVOĽUJE, BELI DO JEJ HRÚBKY	JADRA A BELI BEZ OBMEDZENIA
	HNILOBA	NEDOVOĽUJE SA	TVRDÁ JADRA SA NEDOVOĽUJE, TVRDÁ BELI DO JEJ HRÚBKY, MÁKKÁ SA NEDOVOĽUJE	TVRDÁ JADRA DO 1/3 HRÚBKY ČELA, TVRDÁ BELI DO JEJ HRÚBKY, MÁKKÁ V BELI POVOLENÁ, V JADRE DO 1/10 HRÚBKY ČELA
NEPRAVÉ JADRO		---	---	---
POŠKODENIE HMYZOM		DOVOĽUJE SA POVRCHOVÉ DO HĽBKY 3 mm	DOVOĽUJE SA POVRCHOVÉ DO HĽBKY 3 mm, PLYTKÉ A HLBOKÉ NAD 3 mm DO 10 ZÁVRTOV/bm	BEZ OBMEDZENIA
ROZMERY	MIN. ČAP b.k.	ROZMERY A NEUVEDENÉ ZNAKY PRE JEDNOTLIVÉ DREVINY SÚ PREDMETOM DOHODY MEDZI DODÁVATEĽOM A ODBERATEĽOM		
	MAX. ČELO			
	MINIMÁLNA DĹŽKA			
	MAXIMÁLNA DĹŽKA			
	STÚPANIE DĹŽOK			
OSTAT. ZNAKY, TECHNICKÉ PODMIENKY		MECH. POŠKOD., VRÁTANE ŤAŽBOVEJ TRHLINY SA NEDOVOĽUJE, T PRELIAČINA SA NEDOVOĽUJE, RAKOVINA SA NEDOVOĽUJE, TRHLINY SPÔSOBENÉ BLESKOM SA NEDOVOĽUJÚ	MECH. POŠK., VRÁTANE ŤAŽBOVEJ TRHLINY SA DOVOĽUJE DO 1/3 HRÚBKY ČELA, T PRELIAČINA SA DOVOĽUJE, RAKOVINA SA NEDOVOĽUJE, TRHLINY SPÔSOBENÉ BLESKOM SA DOVOĽUJÚ DO 1/10 HRÚBKY ČELA	MECH. POŠKODENIE, VRÁTANE ŤAŽBOVEJ TRHLINY SA DOVOĽUJE DO 1/2 HRÚBKY ČELA, T PRELIAČINA SA DOVOĽUJE, RAKOVINA SA DOVOĽUJE, AK NEDEFORMUJE VÝREZ, TRHLINY SPÔSOBENÉ BLESKOM SA DOVOĽUJÚ DO 1/2 HRÚBKY ČELA
		SÚČASNÝ VÝSKYT DREŇ. TRHLÍN ALEBO VÝSUŠ. BOČNÝCH PRECHÁDZAJÚCICH, S TRHLINAMI ODLUPČIVÝMI NA TOM ISTOM VÝREZE III.A, III.B, III.C SA NEDOVOĽUJE. SÚČASNÝ VÝSKYT DREŇOVÝCH A VÝSUŠNÝCH TRHLÍN SA DOVOĽUJE		